

An Scolar 2017-2018

Raport detaliat -Cladiri cu Destinatie Invatamant pentru care NU EXISTA AUTORIZATIE SANITARA-DAR ESTE IN CURS DE OBTINERE=1 / SIIIR_IL_Nr.Copii/Elevi = 52

La data: 05/10/2017

| Judet | Localitate | Localitate superioara | NR CRT.PJ | Denumire lunga unitate | Nivel unitate | Cladirea | Nr copii in cladire | Nr cadastral/Nr topografic | Destinatia cladirii | Regim de inaltime | Suprafata construita | Suprafata desfasurata | Exista autorizatie sanitara | In curs autorizatie sanitara | Utilitati | Fara autorizatie, igienizata | Cladirea igienizata | Incadrare risc seismic | Pericol pentru siguranta | Expertiza tehnica | Regimul juridic |
|----------|------------|-----------------------|-----------|------------------------------------|----------------|--------------|---------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| IALOMIȚA | CONDEEȘTI | BĂRCĂNEȘTI | 1 | ȘCOALA PRIMARĂ CONDEEȘTI-ȘC.GIM.BĂ | Școală primară | C2 PREȘCOLAR | Preșcolar-52 | / | Grupuri sanitare,Săli de curs și | P+0E | 295 | 295 | NU | DA | Grupuri sanitare;; Sursa | DA | DA | Neincadrata | NU | NU | Administrator UAT |